

取り付けられた器具は綺麗に処置がされています。個室と廊下に関しても壁紙と床用長尺等の手直しや清掃が進んでいます。



綺麗に壁紙等が処理された状況です。



個室もエアコン等の設備が備えられました。



2階の廊下の状況です。



厨房機器が整備されました。